

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (INWENTARYZACJA) :**

Niniejsza dokumentacja fotograficzna wykonana w kwietniu 2008 r. ma na celu uzupełnienie opracowania projektowego dotyczącego budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów, Gmina Wąchock – teren inwestycji na dz. nr ewid. 1547/1 oraz 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 położonych przy ul. Szkolnej, miejscowość Parszów.



*FOT. 1. Widok ogólny – w kierunku północnym. Budynek Szkoły Podstawowej, istniejąca studzienka kd – przyjęty reper roboczy dla przedmiotowej inwestycji.*



*FOT. 2. Widok w kierunku północnym – budynki Szkoły Podstawowej. Widoczna jedna ze studzienek Kd. Istniejący ciąg pieszy – do „przedłużenia” – proj. dojście do boiska.*

**„CAD - PROJEKT”**



*FOT. 3. Widok ogólny od strony szkoły – widok w kierunku południowo – zachodnim na istniejące boisko szkolne.*



*FOT. 4. J.w. - widok ogólny od strony szkoły – widok w kierunku południowo – wschodnim na istniejące boisko.*



*FOT. 5. Widok ogólny na istniejące boisko do koszykówki (widok w kierunku zachodnim).*



**„CAD - PROJEKT”**



*FOT. 6. Widok na południowo – zachodnią część działki Inwestora (od strony boiska do koszykówki).*



*FOT. 7. Widok na południowo – wschodnią część działki Inwestora – na istniejące boisko szkolne (widok od strony boiska do koszykówki).*



*FOT. 8. Widok w kierunku wschodnim (od strony boiska do koszykówki). Po lewej stronie widoczny budynek Szkoły Podstawowej. W głębi widoczny pas drogowy drogi gminnej.*

**" CAD - PROJEKT "**



*FOT. 9. Widok ogólny na jedną ze studzienek Kd (pokazane usytuowanie studzienki m.in. na fot. 2.).*



*FOT. 10. Widok w kierunku północnym (od strony terenu zielonego). Widoczne zabudowania Szkoły Podstawowej oraz istniejące dojścia / ciągi piesze o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych.*



*FOT. 11. Widok na studzienkę Kd – przyjęty reper roboczy do niniejszego opracowania projektowego.*



**" CAD - PROJEKT "**



*FOT. 12. Widok w kierunku wschodnim (od strony budynku Szkoły Podstawowej). Istniejący ciąg pieszy / dojście od strony drogi gminnej.*



*FOT. 13. Widok w kierunku południowo – wschodnim (od strony budynku Szkoły Podstawowej) – istniejące ogrodzenie terenu szkoły; widoczny drzewostan wysoki kolidujący z przedmiotową inwestycją budowlaną.*



*FOT. 14. Widok na istniejące ogrodzenie terenu szkolnego – widok w kierunku południowo wschodnim. W głębi istniejąca droga gminna / istniejący zjazd oraz rów odwadniający.*



**" CAD - PROJEKT "**



*FOT. 15. J.w. – po prawej stronie widoczny drzewostan wysoki kolidujący z przedmiotową inwestycją budowlaną.*



*FOT. 16. Widok na fragment ogrodzenia terenu działki Inwestora – widok w kierunku wschodnim.*



*FOT. 17. Widok w kierunku południowym – istniejące ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach. Po stronie prawej (na terenie działki Inwestora) widoczny jest drzewostan wysoki kolidujący z przedmiotową inwestycją – budową boiska sportowego.*



**" CAD - PROJEKT "**



*FOT. 18. Widok w kierunku zachodnim (od istniejącego ogrodzenia działki).  
Widoczne istniejące boisko szkolne.*



*FOT. 19. Ogrodzenie działki – widok w kierunku wschodnim - jedno z przęseł  
ogrodzenia na wysokości istniejącego boiska.*



*FOT. 20. J.w. - widok w kierunku wschodnim na istniejące ogrodzenie boiska.*

**"CAD - PROJEKT"**



*FOT. 21. Widok w kierunku zachodnim (od istniejącego ogrodzenia działki).  
Widoczne istniejące boisko szkolne + bramka młodzieżowa.*



*FOT. 22. Widok od strony istniejącego boiska (widok w kierunku zachodnio -  
północnym). Po prawej stronie budynek Szkoły Podstawowej.*



*FOT. 23. Widok w kierunku zachodnim (od strony istniejącego ciągu pieszego  
przy budynku Szkoły Podstawowej).*



## **" CAD - PROJEKT "**



*FOT. 24. Widok ogólny (w kierunku południowo – zachodnim).  
Widok od strony wejścia na teren działki Inwestora (istn. furtka).*



*FOT. 25. Widok ogólny w kierunku południowo – wschodnim (od strony  
budynku Szkoły Podstawowej) – istniejące ogrodzenie terenu szkoły; widoczny  
drzewostan wysoki kolidujący z przedmiotową inwestycją budowlaną.*



*FOT. 26. Istniejący ciąg pieszy przy budynku Szkoły Podstawowej.  
Widok w kierunku zachodnim. Po stronie lewej widoczna studzienka Kd.*

**„CAD - PROJEKT”**



*FOT. 27. Widok ogólny w kierunku południowo – zachodnim.  
Widok od strony boiska do koszykówki.*



*FOT. 28. Widok ogólny w kierunku południowym.  
Widok od strony boiska do koszykówki.  
W głębi widoczne istniejące boisko szkolne.*



*FOT. 29. Widok ogólny w kierunku południowym - na istniejące boisko szkolne.*



**"CAD - PROJEKT"**



*FOT. 30. Widok w kierunku północno – wschodnim na istniejący budynek Szkoły Podstawowej. Widok od strony boiska do koszykówki.*



*FOT. 31. Widok na istniejące boisko do koszykówki (o nawierzchni asfaltobetonowej) – widok w kierunku północnym.*